

Управление образования
Кушвинского городского округа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский
сад №23 комбинированного вида

624300 Свердловская область,
г. Кушва, ул. Красноармейская, 4,
тел. (34344) 2-56-03, e-mail: ds23kr4@mail.ru
ОКПО 89905231, ОГРН 1096620000080
ИНН/ КПП 6620014935/ 668101001

от 17.11.2023 № 230
на № _____ от _____

Заместитель главного государственного инспектора КГО, городского округа Верхняя Тура, городского округа Красноуральск по пожарному надзору, начальнику ОНД и ПР КГО, городского округа Верхняя Тура, городского округа Красноуральск УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области
А.А.Васильеву

Отчет по исполнению предписаний, выявленных в отношении МАДОУ № 23 на 17.11.2023г.

№	Мероприятия по устранению замечаний	Примечание	Срок устранения	Результаты работы МАДОУ № 23
Предписание №28/1/17 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 22.10.2020г.				
1	На объекте защиты не соблюдено требование к противопожарному люку выводящего на чердак здания, а именно не соответствует проектному решению, в частности не соблюдены размеры противопожарных люков выводящих на чердак здания, по проекту 900 мм на 1200 мм, фактически 780мм на 1080мм	выполнено	01.12.2021	<i>Договор №877 от 01.06.2021г., исполнитель КГО ВДПО</i>
2	На объекте защиты аварийное (эвакуационное) освещение, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (питание аварийного освещения осуществляется от 2 ввода, светильники непостоянного действия автоматически не включаются при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне, а	не выполнено	01.12.2021	Составлен локальный сметный расчет (смета) № 02-01-01 от 4 кв. 2022 г. на сумму 2 729 819,02 руб. Ходатайство для выделения дополнительных бюджетных ассигнований направлено в Управление образования КГО 24.03.2023г. № 69

	включается только в ручном режиме, в каждой зоне отдельный выключатель, аварийное (эвакуационное) освещение не предусмотрено по маршрутам эвакуации, на лестничных маршах, где каждая ступень не освещена прямым светом), так же не все светильники одного типа обозначены буквой «А»			
3	На объекте защиты отсутствует автоматическая система пожаротушения в электрощитовой	выполнено	01.12.2021	Договор №876 от 01.06.2021г., исполнитель КГО ВДПО
4	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей	выполнено	01.12.2021	Информационное письмо представлено от 08.12.2020г. № 292 главному государственному инспектору Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск, по пожарному надзору, начальнику ОНД и ПР Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск Волкову С.А.
5	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1,35 м.	выполнено	01.12.2021	Отчет об исполнении от 19.11.2021г. №287 главному государственному инспектору Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск, по пожарному надзору, начальнику ОНД и ПР Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск Волкову С.А.
6	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м. при численности эвакуирующихся более 15 чел. (из групповых ячеек 2 этажа фактически 1,17 м., 1 этажа 1,16 м.)	Частично выполнено	01.12.2021	Договор №70 от 19.09.2022г. – замена эвакуационных выходов в группа №6,8 Составлен локальный сметный расчет № 79-22 от марта 2023г. на сумму 274 969,52 руб. на замену аварийных выходов групп № 6,7; Составлен локальный сметный расчет № 77-22 от марта 2023г. на сумму 85 826,60 руб. на замену аварийных выходов групп № 1,4 Ходатайство для выделения дополнительных бюджетных ассигнований направлено в Управление образования КГО 24.03.2023г. № 69

7	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. Ширина дверного полотна в свету по проекту (дверь наружная из пищеблока и загрузочного помещения пищеблока должна быть более 900 мм. - фактически 790 мм.)	не выполнено	01.12.2021	Составлен локальный сметный расчет № 78-22 от 3 кв. 2022г. на сумму 72 276,00 руб на замену входных групп аварийного выхода (пищеблок); Составлен локальный сметный расчет № 80-22 от марта 2023г. на сумму 46 815,31 руб на замену противопожарной двери на 1 этаже (пищеблок) Ходатайство для выделения дополнительных бюджетных ассигнований направлено в Управление образования КГО 24.03.2023г. № 69
8	На пути эвакуации и эвакуационных выходах на 1 этаже здания убраны дорожки ковровые дорожки не прикреплены к полу	выполнено	10.04.2021	<i>Информационное письмо представлено от 08.12.2020г. № 292__ главному государственному инспектору Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск, по пожарному надзору, начальнику ОНД и ПР Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск Волкову С.А</i>
9	На объекте защиты отсутствует расчет категории по пожаровзрывоопасности и класса зон по ПУЭ складские помещения, электрощитовая, гладильная, на дверях вышеуказанных помещений производственного и складского назначения категории по пожарной опасности и класса зоны отсутствуют	выполнено	10.04.2021	<i>Договор №804 от 01.06.2021г., исполнитель КГО ВДПО</i>
10	На объекте защиты отсутствуют специальные программы обучения мерам пожарной безопасности, не определены сроки и порядок проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума	выполнено	10.04.2021	<i>Информационное письмо представлено от 08.12.2020г. № 292 Разработана и утверждена главным государственным инспектором Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск, по пожарному надзору, начальником ОНД и ПР Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск Волковым С.А. специальная программа обучения пожарно-техническому минимуму для педагогического коллектива и технического персонала МАДОУ № 23 от 10.12.2020г.</i>
11	На объекте защиты отсутствует средства индивидуальной защиты органов дыхания и	выполнено	10.04.2021	<i>Договор №776 от 21.12.2020г</i>

	зрения из расчета одно средство на каждого дежурного			
12	Практические тренировки с лицами осуществляющими деятельность на объекте защиты 1 раз в полугодие не проводятся	выполнено	10.04.2021	<i>Информационное письмо представлено от 08.12.2020г. № 292 Разработана и утверждена главным государственным инспектором Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск, по пожарному надзору, начальником ОНД и ПР Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск Волковым С.А. специальная программа обучения пожарно-техническому минимуму для педагогического коллектива и технического персонала МАДОУ № 23 от 10.12.2020г.</i>
Предписание №83/1/31 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 30.11.2021г.				
1	на объекте защиты система автоматической установки пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности	не выполнено	01.03.2023	Составлен локальный сметный расчет (смета) № 44/22 от сентября 2022г. на сумму 1 195 076,40 руб. Ходатайство для выделения дополнительных бюджетных ассигнований направлено в Управление образования КГО 24.03.2023г. № 69
2	на объекте защиты аварийное (эвакуационное) освещение, не предусмотрено	не выполнено	01.03.2023	Составлен локальный сметный расчет (смета) № 45/22 от сентября 2022 г. на сумму 1 027 848,00 руб. Ходатайство для выделения дополнительных бюджетных ассигнований направлено в Управление образования КГО 24.03.2023г. № 69
3	при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений, в части размеров и объемно- планированных решений эвакуационных путей и выходов (на путях эвакуации 1 этаж, в тамбуре над выходом размещено оборудование – трубы отопления, препятствующие свободной эвакуации людей, высота проходов в свету составляет 1,92м.)	выполнено	01.03.2023	<i>Договор № 10-и 2023 от 12.05.2023, ООО «Строительные технологии»</i>

4	марши лестниц между 1 и 2 этажами не соответствуют классу конструктивной пожарной опасности С0	не выполнено	01.10.2022	Составлен локальный сметный расчет № 455 от 4 кв. 2022г. на сумму 491 515,00 руб. Ходатайство для выделения дополнительных бюджетных ассигнований направлено в Управление образования КГО 24.03.2023г. № 69
5	двери на пути эвакуации в коридоре 1 этаже, предусмотренные проектной документацией сняты	выполнено	01.10.2022	Договор № 3/22 от 25.03.2022, ООО «Инженер»
6	на пути эвакуации размещается мебель и другие предметы (коридор на 1 этаже, вход в спальное помещение детской группы – стол и оборудование поста охраны),	выполнено	01.10.2022	Договор №38-н22 от 11.10.2022, ООО ПСБ «Вектор»
7	не обеспечивается проезд пожарных автомобилей со всех сторон здания. На объекте защиты допускается перекрытие проездов (распашные ворота, ограждения территории, размещение инженерных коммуникаций), ограничивающими проезд пожарной техники. Ширина проезда ворот составляет 3,42 м., с тыльной (юго-западная сторона) стороны здания проезд невозможен из-за коммуникации труб отопления, с торца (южная сторона) здания ширина проезда составляет 2,37 м.,	не выполнено	01.03.2023	Составлен локальный сметный расчет № 464 от марта 2023г. на сумму 86 104,16 руб. Ходатайство для выделения дополнительных бюджетных ассигнований направлено в Управление образования КГО 24.03.2023г. № 69
8	система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах, а так же нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники	не выполнено	01.03.2023	Составлен локальный сметный расчет № 467 от марта 2023г. на сумму 2 637 707,23 руб. Ходатайство для выделения дополнительных бюджетных ассигнований направлено в Управление образования КГО 24.03.2023г. № 69
9	противопожарные части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами	выполнено	01.10.2022	Договор №12-н/22 от 18.04.2022, ООО ПСБ «Вектор»

<p>огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов, функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека</p>			
---	--	--	--

Заведующий МАДОУ № 23



Е.А. Глухова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 709346372946738420135056007448981155039651512583

Владелец Глухова Елена Александровна

Действителен с 07.06.2023 по 06.06.2024