



Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта оао-mchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кушвинского городского округа, городского округа Верхняя Тура, городского округа Красноуральск УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Свердловская обл., г. Кушва, ул. Первомайская, 23, тел. 8 (34344) 2-50-82, E-mail: tond-kushva@mail.ru

Предписание № 83/1/31 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Должностным лицом (должностными лицами): Волковым Сергеем Александровичем, начальником ОНД и ПР Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: ---

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения о проведении плановой выездной проверки № 83 от «11» ноября 2021 года, главного государственного инспектора Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск по пожарному надзору Волкова С.А., (дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 624300 Свердловская область, г.Кушва, ул. Красноармейская, 4
(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие выездная проверка
(плановое/внеплановое) (наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 комбинированного вида, (ИНН 6620014935, ОГРН 1096620000080) Присвоена категория значительного риска
(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:
(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	на объекте защиты система автоматической установки пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (выработан срок службы установленный заводом-изготовителем, монтаж АПС 30.12.2004г.)	ст.4,54, п.4,5,6 ст.83,84,91 ФЗ-123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008г.; п.54 ППР в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.;	01.03.2023	
2.	на объекте защиты аварийное (эвакуационное) освещение, не предусмотрено	ч.2, 9 ст.82 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.03.2023	
3.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений, в части размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов (на путях эвакуации 1 этаж, в тамбуре над выходом размещено оборудование - трубы отопления, препятствующие свободной эвакуации людей, высота	п.23, пп.б), п.27 ППР в РФ утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. п.4.2 СНиП II-A.5-62, ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»	01.03.2023	

	проходов в свету составляет 1,92м)			
4.	марши лестниц между 1 и 2 этажами не соответствуют классу конструктивной пожарной опасности С0 (отделаны горючими материалами – краской без соответствующих сертификатов) <i>Смета шпаклевка</i>	табл. 22 ФЗ-123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.4.3, 5.4.16 СП 2.13130.2009	01.10.2022	
5.	двери на путях эвакуации в коридоре на 1 этаже, предусмотренные проектной документацией сняты	пп.д) п.16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.;	01.10.2022	
6.	на путях эвакуации размещается мебель и другие предметы (коридор на 1 этаже, вход в спальное помещение детской группы – стол и оборудование поста охраны)	пп. ж) п.16 ППР в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.;	01.10.2022	
7.	не обеспечивается проезд пожарных автомобилей со всех сторон здания. На объекте защиты допускается перекрытие проездов (распашные ворота, ограждения территории, размещение инженерных коммуникаций), ограничивающими проезд пожарной техники. Ширина проезда в воротах составляет 3,42 м., с тыльной (юго-западная сторона) стороны здания проезд невозможен из-за коммуникаций труб отопления, с торца (южная сторона) здания ширина проезда составляет 2,37 м.,	п.7.1, п.8.1, п.8.6, п.8.9 СП 4.13130.2013, ч.6 ст.63, ст.90 ФЗ-123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,	01.03.2023	
8.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах, а так же нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.	п.71 ППР в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.;	01.03.2023	
9.	противопожарные части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека (люки ведущие на чердак здания не противопожарные, не имеют предела огнестойкости)	ст.4, ч.1,3,13 ст.88 ФЗ-123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, п.3.3 СНиП II-A.5-62, ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»	01.10.2022	

Должностное (физическое) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:

30.11.2021г.

Волков С.А.

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

Специалист:

Эксперт:

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

Глухова Е.А.

(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении и получения предписания

(фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 709346372946738420135056007448981155039651512583

Владелец Глухова Елена Александровна

Действителен с 07.06.2023 по 06.06.2024